

<b>APPAREILS DE SIGNALISATION</b>		<b>BON ÉTAT</b>	<b>DÉFECT.</b>	<b>TOTAL</b>
-----------------------------------	--	-----------------	----------------	--------------

ALLSTAR	(75,00\$) 2 ARMES	2		2
	(100,00\$) 2 ARMES + SABRE	2		2
	(125,00\$) 3 ARMES	3	(50,00\$) 2	5
PAUL PLASTIQUE	2 ARMES		(40,00\$) 1	1
PÉLO-GOMEZ	2 ARMES	1	(20,00\$) 3	4

<b>ENROULEURS</b>		<b>BON ÉTAT</b>	<b>DÉFECT.</b>	<b>TOTAL</b>
-------------------	--	-----------------	----------------	--------------

ALLSTAR		(75,00\$)	3	3
UHLMANN		(75,00\$)	1	1
K.V.		(25,00\$)	4	4
PAUL NOUVEAU	(100,00\$)	3	(60,00\$) 14	17
PAUL ANCIEN	(100,00\$)	1	(60,00\$) 8	9

***LES ENROULEURS DÉFECTUEUX NÉCESSITENT POUR LA PLUS PART UN NOUVEAU FIL***

FIL ENROULEUR-MACHINE (20,00\$) 6

KIT DE COLONNE COMPTE TOUCHE/RÉPÉTITEUR ALLSTAR (EIM) 1  
 CHRONO ALLSTAR (EIM) (300,00\$)

1 BOITE DE SÉLECTEURS KV  
 2 RÉPÉTITEURS KV (10,00\$)